



**Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tűzmelegelőzési Bizottság**

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. ☒ H-7401 Kaposvár, Pf.: 71
Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu



K Ö R L E V É L

a mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelmére

Június hónapban megkezdődnek a betakarítási munkálatok. A körlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a **28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: OTSZ) foglaltakra**. Kérem figyelemmel kísérni és tűzvédelmi szempontból betartani az OTSZ-ben a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkafolyamataiban foglaltakat, a terményszárító berendezéssel történő szárítás tűzvédelmi előírásainak szabályait alkalmazni.

A betakarítási munkálatok folyamán fokozottan fennáll a tűz keletkezésének lehetősége, ami nagyobb körütekintést és odafigyelést igényel minden közreműködő részéről.

A mezőgazdasági tüzek napjainkban is előfordulnak, a tüzesetek során keletkezett kárérték megnőtt, mivel a gazdálkodók nagyértékű, korszerű gépekkel végzik a betakarítási tevékenységet, a hatékonyság és gazdaságosság fokozása érdekében. Az egyre szárazabb, aszályosabb időjárási körülmények miatt fokozottabb figyelmet kell fordítani a tűzvédelemre.

Ebben az ágazatban keletkezett tüzek az emberi mulasztás, felelőtlenség, a jogszabályokban leírtak könnyelmű alkalmazásának következményei, melyek a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők, esetenként megszüntethetők lehetnek.

Fokozott figyelmet kell fordítani a szárítók műszaki állapotának szinten tartására, a tisztaságra, a kezelőszemélyzet szárító kezelői ismeretének folyamatos frissítésére, valamint a szárítóberendezés üzemeltetése során a géártó kezelési utasításában foglaltaknak a betartására.

A nyári és őszi betakarítási munkálatok idejére az ellenőrzések és a tüzesetek tapasztalatai alapján a következőkre külön is felhívom a figyelmet:

- 1.) A betakarításban résztvevő dolgozókat a fennálló veszélyekről és a szükséges intézkedésekről soron kívül tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- 2.) **A gépszemle tervezett időpontját, annak megtartása előtt 8 nappal kell az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség) számára írásban bejelenteni. A gépszemle jegyzőkönyveket, beleértve a pótszemle jegyzőkönyveket a szemlét követő 8 napon belül meg kell küldeni a I. fokú tűzvédelmi hatóságnak és egy példányát a járművön kell elhelyezni.**
- 3.) A kézi tűzoltó készülékeket a vonatkozó jogszabályban leírtak alapján, álló helyzetben, rögzítve, jól hozzáférhető helyen kell tárolni a gépeken. A mezőgazdasági munkálatokban csak olyan tűzoltó készülék tartható készenlétben a gépeken, amely kielégíti az OTSZ-ben előírtakat **(21A és 113 B vizsgálati egységű tűz oltására alkalmas)**.
- 4.) A gépszemléken a betakarítási munkálatokban résztvevő minden erőgépnek, munkagépnek és kisegítő gépnek is részt kell venni. Olyan gépet, amely nem vett részt előzetes gépszemlén, a betakarítási munkálatok során nem szabad használni. A

- gépszemlén való részvételi igazolásnak egy példányát az erő- és munkagépen is el kell helyezni.
- 5.) A járművek, erő- és munkagépek vezetői a forgó alkatrészek védőburkolatának meglétét, illetve épségét rendszeresen ellenőrizték. Ezen forgó alkatrészek hőt termelnek és a burkolat hiánya, illetve használhatatlansága miatt esetlegesen odakerülő száraz növényzet, vagy éghető növényi hulladék meggyulladhat.
 - 6.) Fokozottan figyelni kell a gépek csapágyainak melegezését, a tengelyek végére, a csapágyak vagy burkolólemezek mellé tekeredett szálas növényzetet munka közben is el kell távolítani, mert tüzet okozhat.
 - 7.) A kipufogórendszer és a szikratörő műszaki állapotát felül kell vizsgálni. Az erő- és munkagép használatakor a gép kezelője szükség szerint, de legalább naponta ellenőrizze, és a tisztítását végezze el.
 - 8.) A betakarításban résztvevő arató-cséplő gépeket hajlékony földelő-vezetékkel, az akkumulátort pedig nehezen éghető, a villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. Külön figyeljenek a gépek elektromos berendezéseire és az elektromos vezetékek épségére, megfelelő biztosítékok használatára, a főkapcsoló állapotára.
 - 9.) A gabonatóblán munka közben nyílt láng használatával, vagy üzemanyag elfolyásával járó javítás, karbantartás nem végezhető.
 - 10.) Lehetőség szerint a kalászos termény betakarítását a közút és vasútvonal mentén kell először elvégezni.
 - 11.) Az esetlegesen bekövetkező tűz- és káreset mielőbbi felszámolása érdekében, meg kell szervezni a gyors tűzjelzés módját mind a gazdaság, mind a tűzoltóság felé.
 - 12.) A tűzoltóság azonnali riasztását megteheti a 105-ös segélyhívó telefonszámon.
 - 13.) Az esetlegesen bekövetkezett tűz és káreset során a jelző személy telefonon közvetlenül információt szolgáltat a tűzoltóság ügyeletes részére: a tüzeset pontos helyéről, annak megközelítési lehetőségéről, pontosan mi ég, mit veszélyeztet a tűz, illetve van-e életveszély. Elérhetőségét, nevét minden esetben adja meg a tűzoltóságnak, esetleges visszahívás esetére.
 - 14.) Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységnél ügyelni kell a tűzvédelmi előírások betartására.
 - 15.) A gabonatóblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad. Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 m-re éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó nem éghető anyagú edényt kell elhelyezni.
 - 16.) Az erő- és munkagépet a kezelője üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
 - 17.) Lábon álló növényzet, **tarló**, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék **égetése tilos**, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
 - 18.) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy annak égésterméke, kipufogó csöve gyújtási veszély ne jelentsen.
 - 19.) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgépeket a ráhulló szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
 - 20.) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m²-t.
 - 21.) A tartalék üzem-és kenőanyagot az erő és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
 - 22.) Munkaszünet idejére az erő- és munkagépeket a lábon álló kalászos terménytől, tarlótól, továbbá a kazaltól 15 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell elhelyezni a gépeket.